

74. Baumschau der Baumschutzkommission

Teilnehmer: Herr Fleischhauer ehrenamtliches Mitglied
Herr Jahnecke nebenamtliches Mitglied, Grünflächenamt
Frau Pohl nebenamtliches Mitglied, Grünflächenamt

Herr Hirtz Untere Naturschutzbehörde, Protokollführer

weitere Anwesende: Herr Döllefeld Därr Landschaftsarchitekten

Ort: Kastanienplatz, Heide-Süd, B-Plan 32.2
Vorhaben: Einschätzung des Zustandes der Kastanienbäume auf dem
Kastanienplatz
Datum: 23.10.2008

Anlass der Baumschau

Anlass der Baumschau ist die Bitte von Herrn Döllefeld, den Zustand der noch vorhandenen alten Kastanien einzuschätzen, bevor die Neupflanzungen auf dem Kastanienplatz erfolgen. Geplant ist hier die Wiederherstellung der ehemals vorhandenen Allee. Zuvor soll eingeschätzt werden, ob die vorhandenen Bäume weiterhin erhalten werden können. Planungsseitig wird die Entnahme der Altbäume und die komplette Neubepflanzung des Platzes favorisiert.

Ergebnis der Baumschau

Alle noch vorhandenen Altbäume wurden von der Baumschutzkommission in Augenschein genommen. Dabei wurde folgendes festgestellt:

Baum Nr. 265

Der Baum hat eine sichtbare Rippe und einen Riss am Kronenansatz sowie einen Wassertopf. Es wird der Einbau einer Kronensicherung empfohlen.

Baum Nr. 267

Der Baum weist unter einem Gerüstast eine deutlich sichtbare Rindenfaltung auf. Es wird der Einbau einer Kronensicherung empfohlen.

Baum Nr. 269

Der Baum hat eine Stammwunde am Stammfuß. Diese stellt aber derzeit kein Problem dar, da die Wunde einen relativ guten Wundverschluss aufweist. Es wird der Einbau einer Kronensicherung empfohlen.

Baum Nr. 253

Der Stamm weist eine deutliche Rippenbildung auf. Er hat nur wenige Knospen an den Ästen.

Baum Nr. 254

Dieser Baum weist viele Nottriebe auf.

Baum Nr. 255

Der Stamm hat eine deutliche Rippe ausgebildet, die auf einen Riss hindeutet.

Baum Nr. 258

Der Baum hat einen baubedingten Borkenschaden an einem Gerüstast.
Es ist eine Kronensicherung erforderlich.

Platane Nr. 7 in der Gneisenaustraße

Herr Fleischhauer ist gegen die Fällung des Baumes. Der geplante Weg muss deshalb so schonend wie möglich am Baum vorbeigeführt werden.

Frau Pohl und Herr Jahnecke schlagen eine erneute Begutachtung im Frühjahr nach dem Laubaustrieb vor.

Empfehlung der Baumschutzkommission

Die Baumschutzkommission empfiehlt eine erneute Begutachtung aller Bäume im Frühjahr nach dem Laubaustrieb, da die Vitalität der Bäume aufgrund der Jahreszeit nicht mehr eingeschätzt werden konnte. Derzeit soll noch keine Entscheidung über die Bäume getroffen werden.

aufgestellt:

Hirtz
Untere Naturschutzbehörde

Kenntnis genommen:

Wagner
Teamkoordinator

Balleyer
Fachbereichsleiterin

Halle, den 10.11.2008